10/9/97

Calibration through Metal Disk 48.8, 48.8
" Swiss Adapter
w pad 48.7, 48.8

" apparatus 42.4, 46.3
" " after adjustment 44.9 45.0

unwashed

1 – 41.3
45.1

2 – 40.5
44.1 44.3

3 – 40.4
44.4, 44.4

4 – ~~41.1~~
44.7

5 – ~~41.4~~
45.1

PM3000375844

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjfl0001

10/9/97

washed

6 – 41.2
44.9
7 – 40.1
42.2 431
8 – 41.2
44.3
9 – 41.4 44.6
44.0
10 – 41.8
45.3

Calebration through Metal Disk 47.3
" Swiss Adapter 47.5
w pad

PM3000375845

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjfl0001